

Fehlersuchtablelle für mechanische / hydraulische Störungen

Prüfschritt	Fehler-Erscheinungsbild	Mögliche Fehlerursache	Hinweise für Abhilfe
33	Vibration im 2. Gang	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventil der Wandlerkupplung klemmt in Position "AKTIV", dadurch Wandlerkupplung angelegt	<ul style="list-style-type: none">• Magnetventil der Wandlerkupplung ersetzen <p>Siehe Serviceanleitung</p>

vectra16v.com