

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P0500	Fahrgeschwindigkeits-Geber Signal inkorrekt	C-22
	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 398 1021 443">• Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor</li></ul> <p data-bbox="295 470 478 510"><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 537 1181 616">• Das Wegstreckensignal (Impuls vom ABS) wird für 0,1 s nicht ausgewertet.</li></ul> <p data-bbox="295 645 598 683"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 683 327 716">43</p>	

vectra16v.com