

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1604	<p data-bbox="293 331 1102 365">Varianten Code falscher Code programmiert</p> <ul data-bbox="293 405 1110 439" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät erkennt einen inkorrekten Variantencode. <p data-bbox="293 477 480 510">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 548 919 719" style="list-style-type: none">• Maximale Leistung wird reduziert.• Abgasrückführventil wird abgeschaltet• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="293 757 600 790">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 797 304 808">-</p>	C-2

vectra16v.com