

- Das Sensorsignal an Steuergeräte-Klemme 6 (X80) **(Standardwert)**6 (X126) **(2003)** ist gestört.

Betroffene Klemmen:

6, 9 (X80)

(Standardwert)

6, 9 (X126)

(2003)

vectra16v.com