

- Endstufen-Diagnose im Steuergerät
(Stromkreis-Unterbrechung)

Ersatzwert:

- Das Steuergerät zieht den Zündzeitpunkt aus Sicherheitsgründen um 12 °KW nach spät.
(Wert variiert in Abhängigkeit von Motordrehzahl und Motorlastsignal)

Auswirkung:

- Folgende Funktionen werden gesperrt:
Klopregelungs-Adaptierung

Betroffene Klemmen:

1, 14, 24, 25, 29 (X57)

vectra16v.com