

- Falsches Signal vom Fahrgeschwindigkeits-Sensor

Betroffene Klemmen:

59 (X79)

(Standardwert)

59 (X125)

(2003)

vectra16v.com