

- Varianten-Konfiguration nicht programmiert
- Der Fehler wird direkt bei Erkennung abgespeichert.

Betroffene Klemmen:

-

vectra16v.com