

- Funktion Wegfahrsperrung ist im Motor-Steuergerät aktiviert
- Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)
- Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung falsches "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrung-Steuergerät

Auswirkung:

- Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 1 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

Betroffene Klemmen:

12, 36 (X58)

vectra16v.com