

- Eingegebener Sicherheitscode ist nicht gültig für das betreffende Fahrzeug

**Auswirkung:**

- Die Motor-Kontrollleuchte wird getaktet (blinkt).
- Ca. 5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet.

**Betroffene Klemmen:**

-

vectra16v.com