

- Kommunikations-Fehler zwischen ABS-Steuergerät und Motor-Steuergerät

**Betroffene Klemmen:**

11, 43 (X79)

**(Standardwert)**

11, 43 (X125)

**(2003)**

vectra16v.com