

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
38	Beifahrer Gurtschloßstraffer Widerstand zu klein	C-7
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Widerstand des Gurtschloßstraffer-Stromkreises ist kleiner 1,6 Ohm</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 1 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Die System-Kontrolleuchte wird eingeschaltet.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 15, 45</p>	

vectra16v.com