

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
121	<p>Radio Bus Kommunikation</p> <hr/> <p>Nur CAR 300/CAR 400/CDR 500:</p> <ul style="list-style-type: none">• Der Fehler wird während der Kommunikation zwischen Radio und Info Display erkannt. <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Flackernde, inkorrekte oder keine Anzeige im Info Display <p>Betroffene Klemmen: 17, 18, 22, 4</p>	C-6

Vectra16V.com