

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0500	<p data-bbox="295 324 1225 362">Fahrgeschwindigkeits-Geber nicht im Sollbereich</p> <ul data-bbox="295 398 986 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 398 845 436">• Motordrehzahl ist größer 2700 U/min<li data-bbox="295 465 986 504">• Kraftstoff-Einspritzmenge ist größer 15 mg/Hub<li data-bbox="295 533 925 571">• Fahrzeuggeschwindigkeit ist kleiner 1 km/h <p data-bbox="295 609 478 647">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 676 1093 714" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 676 1093 714">• Betrieb der Geschwindigkeitsregelung ist nicht möglich. <p data-bbox="295 743 598 781">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="295 788 331 826">43</p>	C-22

vectra16v.com