

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0606	<p data-bbox="293 327 692 360">Steuergerät ersetzen</p> <ul data-bbox="293 400 1195 439" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 400 1195 439">• Hardwarefehler des Steuergerätes (Überwachungsmodul defekt) <p data-bbox="293 472 480 510">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 544 644 580" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 544 644 580">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="293 611 600 647">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="293 658 309 680">-</p>	C-2

vectra16v.com