

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0725	<p data-bbox="293 331 1043 365">Motordrehzahlgeber Eingang kein Signal</p> <ul data-bbox="293 405 1114 510" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 405 970 439">• Einspritzpumpen-Drehzahl ist größer 50 U/min<li data-bbox="293 472 1114 510">• Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 8 <p data-bbox="293 544 464 577">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="293 611 1137 645" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 611 1137 645">• Das Steuergerät rechnet mit der Einspritzpumpen-Drehzahl. <p data-bbox="293 678 600 752">Betroffene Klemmen: 8, 21</p>	C-18

vectra16v.com