

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1604	<p>Varianten Code nicht programmiert</p> <ul style="list-style-type: none">• Hardware-Fehler des Steuergerätes (Prüfsummen-Fehler, RAM defekt) <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Maximale Leistung wird reduziert.• Abgasrückführventil wird abgeschaltet• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>-</p>	C-2

vectra16v.com