

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1625	<p data-bbox="295 338 1203 368">Relais Spannungsversorgung schaltet zu spät ab</p> <ul data-bbox="295 409 922 438" style="list-style-type: none">• Hauptrelais schaltet verspätet oder nicht ab. <p data-bbox="295 479 480 509">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 550 1267 615" style="list-style-type: none">• Motor- und Einspritzpumpen-Steuergerät werden verspätet oder nicht abgeschaltet. <p data-bbox="295 656 421 685">Hinweis:</p> <p data-bbox="295 726 1278 867">Wird das Hauptrelais nach der Nachlaufzeit der Steuergeräte nicht abgeschaltet, wird im Motor-Steuergerät ein Zeitzähler gestartet. Hat das Hauptrelais nach einer intern festgelegten Zeit nicht abgeschaltet, wird der Fehlercode gespeichert.</p> <p data-bbox="295 909 608 973">Betroffene Klemmen: 1, 23, 24, 42, 45, 46, 68</p>	C-4