

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1630	<p data-bbox="295 331 1085 365">Kraftstoff-Einspritzmenge Signal zu groß</p> <ul data-bbox="295 405 1316 577" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 845 439">• Motordrehzahl ist größer 1500 U/min<li data-bbox="295 472 925 506">• Pedalstellungs-Sensor Signal ist kleiner 5 %<li data-bbox="295 539 1316 577">• Kurzschluß gegen Spannung am Magnetventil Kraftstoff-Einspritzmenge <p data-bbox="295 611 478 645">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 678 646 712" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 678 646 712">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="295 745 598 779">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	C-14

vectra16v.com