

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1630	Kraftstoff-Einspritzmenge Funktionsstörung	C-14
	<ul style="list-style-type: none">Die Stromaufnahme des Magnetventils Kraftstoff-Einspritzmenge ist außerhalb des Sollbereichs. <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	

vectra16v.com