

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1635	Summenfehler Vorglühanlage	C-19
	<ul style="list-style-type: none">• Glühzeitsteuerung Summenfehler <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei defekter Glühzeitsteuerung ist die Startfähigkeit bei kaltem Motor eingeschränkt. <p>Betroffene Klemmen: 30, 50</p>	

vectra16v.com