

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1650	<p data-bbox="295 331 518 365">CAN: Hangup</p> <ul data-bbox="295 405 1109 439" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 1109 439">• Hardwarefehler des Steuergerätes (CAN-Baustein defekt) <p data-bbox="295 472 486 506">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 546 646 580" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 546 646 580">• Motor wird abgestellt. <p data-bbox="295 613 598 647">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	C-14

vectra16v.com