

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1651	CAN Sendefehler	C-14
	<ul style="list-style-type: none">• Motor-Steuergerät erkennt CAN-Bus-Fehler• Wackelkontakt zur Steuergeräte-Klemme 38 <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor wird abgestellt. <p>Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	

vectra16v.com