

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1660	<p data-bbox="293 331 1123 365">Kraftstoff Abschaltventil Funktionsstörung</p> <ul data-bbox="293 405 1262 544" style="list-style-type: none"><li data-bbox="293 405 828 439">• Motordrehzahl ist größer 200 U/min<li data-bbox="293 472 1262 544">• Obige Bedingungen müssen für mindestens 1,3 s nach Zündung AUS erfüllt sein. <p data-bbox="293 580 421 613">Hinweis:</p> <p data-bbox="293 651 1230 723">Läßt sich der Motor nicht über das Magnetventil Kraftstoffabschaltung abstellen, wird die Einspritzmenge auf 0 mg/Hub reduziert.</p> <p data-bbox="293 759 600 826">Betroffene Klemmen: 7, 22, 51, 67</p>	C-14

vectra16v.com