

F0: DATENLISTE

Nr	TECH 1 Display	Prüfbedingungen	Sollwert	Fehlercodes	Klemme
06	KÜHLMITTEL TEMP.	Motor läuft im Leerlauf betriebswarm	90 bis 110 °C 1,01 bis 0,5 V	14,15	45/30

Hinweise zur Fehlersuche:

Sollwert

Fehlerursache:

- Motor AUS, Zündung EIN < - 35 °C > 4,9 V
- Stecker Temperaturfühler-Kühlmittel abziehen
- Beide Kontakte im Stecker > 180 °C < 0,1 V
Temperaturfühler mittels Adapterkabeln aus KM-609 kurzschließen

- Kurzschluß zwischen der Signal- und Masseleitung im Kabelsatz
- Steuergerät defekt
- Kabelunterbrechung vom
 - Steuergerät Kl. 45 zum Temperaturfühler
 - Steuergerät Kl. 30 zum Temperaturfühler
- Steuergerät defekt
- Temperaturfühler defekt

Sollwerte werden erreicht

Prüfwerte Temperaturfühler Kühlmittel: 15°C bis 30 °C: 1450 Ω bis 3300 Ω
80 °C: 250 Ω bis 360 Ω

