

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0110	<p>ANSAUGLUFTTEMP . SENSOR SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor läuft seit mindestens 120 s• Ansaugluft-Temperatur ist kleiner -38,5 °C (Kurzschluß gegen Spannung oder Stromkreis-Unterbrechung) <p>Ersatzwert:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bei Zündung EIN und Kühlmittel-Temperatur kleiner 45 °C wird die Kühlmittel-Temperatur als Ersatzwert genommen. <p>sonst</p> <ul style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 45 °C als Ersatzwert. <p>Betroffene Klemmen:</p> <p>X 14 SZ X 16 SZR - X 14 XE X 16 XE X 16 XEL B4, D15</p>	C-9