

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0115	<p data-bbox="296 331 608 398">KÜHLMITTEL TEMP. SPANNUNG HOCH</p> <ul data-bbox="296 439 890 584" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 772 472">• Motor läuft seit mindestens 10 s<li data-bbox="296 506 890 584">• Kühlmittel-Temperatur ist kleiner -35 °C (Kurzschluß gegen Spannung) <p data-bbox="296 618 464 651">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="296 685 1326 864" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 685 1326 864">• Das Steuergerät rechnet mit folgender Ersatzfunktion: Bei Motorstart 0 °C als Kühlmittel-Temperatur; danach wird für jede Minute die der Motor läuft der Ersatzwert für die Kühlmittel-Temperatur um 22,5 °C erhöht bis zum maximalen Ersatzwert von 80 °C, der für den Rest des Motorlaufs genommen wird. <p data-bbox="296 898 600 976">Betroffene Klemmen: B2, B3</p>	C-8