

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-----------|--|----------------|
| P0351 | <p>EST LEITUNG ZÜND SPULE 1+4 SPG. NIEDR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kein Diagnose-Modus (Diagnose-Tester nicht angeschlossen)• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme C14• Der Fehler wird erkannt bei Zündung EIN.• Obige Bedingungen müssen für 6 aufeinanderfolgende Zündungen erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Einspritzventile des Zylinderpaares 1, 4 werden abgeschaltet• Die Lambdaregelung wird gesperrt.• Motor läßt sich nicht starten. <p>Betroffene Klemmen: C14</p> | C-16 |