

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1410	<p>SEKUNDÄRLUFTPUMP RELAIS SPANNUNG HOCH</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme A10</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 2 s erfüllt sein</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p>X 14 SZ X 16 SZR -  X 14 XE X 16 XE X 16 XEL A10</p>	C-20