

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0130	<p data-bbox="296 331 612 394">O2 SENSOR KREIS SPANNUNG NIEDRIG</p> <ul data-bbox="296 439 874 725" style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Start Nachstart Schubabschaltung Vollast</li><li>• Motor läuft im Leerlauf Kühlmittel-Temperatur ist größer 43 °C</li></ul> <p data-bbox="296 763 357 790">oder</p> <ul data-bbox="296 831 1182 1391" style="list-style-type: none"><li>• Motor läuft im Last-Bereich Kühlmittel-Temperatur ist größer 40 °C</li><li>• Lambdaregelungs-Grenze "Mager" wurde für 10 s erreicht.</li><li>• Tankentlüftungs-Ventil geschlossen</li><li>• Folgende Fehlercodes nicht gespeichert: P0443</li><li>• Lambda Sonden-Heizung wird für 5,0 s mit 100 % angesteuert.</li><li>• Nach Ablauf der Lambda Sonden-Heizzeit ist die Lambdasonden-Spannung kleiner 0,06 V (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung)</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 5,0 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 1429 480 1456"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1496 1299 1630" style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.</li></ul> <p data-bbox="296 1668 600 1695"><b>Betroffene Klemmen:</b> 36, 10, 29</p>	C-23