

B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0201	<p>EINSPRITZVENTIL 1 SPANNUNG NIEDR.</p> <ul style="list-style-type: none">• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Schubabschaltung Motor-Drehzahlbegrenzung• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 42• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,0 s erfüllt sein <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.• Das Tankentlüftungsventil wird geschlossen.• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Leerlaufsteller-Adaptierung <p>Betroffene Klemmen: 40, 41, 42, 43, 54, 29</p>	C-6