

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0202	<p data-bbox="295 331 593 432">EINSPRITZVENTIL 2 SPANNUNG NIEDR.</p> <ul data-bbox="295 472 1257 792" style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Schubabschaltung Motor-Drehzahlbegrenzung</li><li>• Kurzschluß gegen Masse im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 41</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,0 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="295 831 480 864"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 898 1334 1182" style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird geschlossen.</li><li>• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung Leerlaufsteller-Adaptierung</li></ul> <p data-bbox="295 1216 600 1285"><b>Betroffene Klemmen:</b> 40, 41, 42, 43, 54, 29</p>	C-6