

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0325	<p data-bbox="296 331 512 394">KEIN KLOPF SIGNAL</p> <ul data-bbox="296 439 1142 860" style="list-style-type: none"><li>• Motor nicht im Betriebszustand: Motor steht Start Nachstart</li><li>• Kühlmittel-Temperatur ist größer 0 °C</li><li>• Luftmasse ist größer 0,19 g/Hub</li><li>• Klopfensorsignal (gemittelter Wert) ist größer 4,61 V</li><li>• Obige Bedingungen müssen für mindestens 2,0 s erfüllt sein</li></ul> <p data-bbox="296 898 459 925"><b>Ersatzwert:</b></p> <ul data-bbox="296 965 1318 1249" style="list-style-type: none"><li>• Luftmasse ist größer 0,19 g/Hub Das Steuergerät zieht den Zündwinkel aus Sicherheitsgründen um jeweils 3,4 °KW pro halber Kurbelwellenumdrehung bis maximal 12 °KW nach spät.</li><li>• Luftmasse ist kleiner 0,19 g/Hub Das Steuergerät zieht den Zündwinkel um 0,375 °KW pro 0,8 s zurück nach früh, bis der Ausgangszündwinkel wieder erreicht ist.</li></ul> <p data-bbox="296 1290 475 1317"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="296 1357 788 1384" style="list-style-type: none"><li>• Die Klopfregelung wird gesperrt.</li></ul> <p data-bbox="296 1424 600 1487"><b>Betroffene Klemmen:</b> 12, 30, 29</p>	C-18