

**B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE**

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0505	<p data-bbox="295 331 611 432">LEERLAUFFÜLLUNGS REGLER SPG. HOCH</p> <ul data-bbox="295 472 1246 683" style="list-style-type: none"><li>• Kurzschluß gegen Spannung oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte Klemme 46</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 0,3 s erfüllt sein</li><li>• Keine Fehlererkennung bei einem Tastverhältnis kleiner 9,4 %.</li></ul> <p data-bbox="295 719 480 752"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 786 1331 1205" style="list-style-type: none"><li>• Die Lambda-Regelung und die Tankentlüftungsventil-Regelung werden gesperrt.</li><li>• Das Tankentlüftungsventil wird auf Minimalwert gesteuert.</li><li>• Verbot der Schubabschaltung.</li><li>• Bei Drosselklappenwinkel kleiner 12,2 ° werden aus Sicherheitsgründen 2 Zylinder abgeschaltet.</li><li>• Alle Adaptierungen, außer den folgenden Adaptierungen, werden gesperrt: Drosselklappen-Adaptierung</li></ul> <p data-bbox="295 1240 600 1312"><b>Betroffene Klemmen:</b> 44, 46, 29</p>	C-25