

Diebstahlwarnanlage (DWA-S) F2: Fehler- / Alarmcodetabelle

Fehler - Code	Informationsgeber Fehlerursache	Abhilfe in F0:DATENLIST E Nr.	Fehlercodespeicherung bei...	Bemerkungen
55	STEUERGERÄT ERSETZEN	-	<ul style="list-style-type: none">• DWA-Steuergerät defekt oder• Differenz Betriebsspannung minus Spannung Reizleitung größer 20%	

vectra16v.com