

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

| FC | Fehlercode-Setzbedingung | Abhilfe |
|-------|---|---------|
| P0105 | <p data-bbox="295 331 890 365">Ladedruckgeber Signal zu klein</p> <ul data-bbox="295 405 1289 477" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 1289 477">• Die Spannung am Steuergeräte-Eingang (Klemme 40) ist kleiner 0,9 V. (Kurzschluß gegen Masse oder Stromkreis-Unterbrechung) <p data-bbox="295 510 464 544">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="295 577 783 611" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 577 783 611">• Ladedruck: 1024 hPa (1,024 bar) <p data-bbox="295 645 480 678">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="295 712 919 887" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 712 807 745">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="295 779 863 813">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="295 846 919 887">• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="295 920 600 992">Betroffene Klemmen: 40, 41, 55</p> | C-8 |

vectra16v.com