

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P0105	<p data-bbox="293 327 1262 360">Ladedruckgeber Spannungsversorgung Signal zu groß</p> <ul data-bbox="293 405 1206 472" style="list-style-type: none">• Die Versorgungsspannung des Ladedruckgebers ist größer 5,2 V. (Kurzschluß gegen Spannung) <p data-bbox="293 510 461 544">Ersatzwert:</p> <ul data-bbox="293 577 911 611" style="list-style-type: none">• Das Steuergerät nimmt 5 V als Ersatzwert. <p data-bbox="293 649 480 683">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="293 716 919 887" style="list-style-type: none">• Maximale Leistung wird reduziert.• Abgasrückführventil wird abgeschaltet• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="293 925 600 992">Betroffene Klemmen: 40, 41, 55</p>	C-8