

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1110	<p data-bbox="296 331 1321 398">Variables Saugrohr / Drallniveauregulierung (Diesel) Signal zu groß</p> <ul data-bbox="296 439 1321 472" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1321 472">• Kurzschluß gegen Spannung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 54 <p data-bbox="296 510 480 544">Auswirkung:</p> <ul data-bbox="296 577 919 748" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 577 807 611">• Maximale Leistung wird reduziert.<li data-bbox="296 645 863 678">• Abgasrückführventil wird abgeschaltet<li data-bbox="296 712 919 748">• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich. <p data-bbox="296 786 600 853">Betroffene Klemmen: 54</p>	C-17

vectra16v.com