

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1125	<p>Ladedruck Magnetventil ungenügende Menge erkannt</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktueller Ladedruck ist kleiner als "Soll-Ladedruck minus 400 hPa (0,4 bar)"</li><li>• Obige Bedingung muß für mindestens 6 s erfüllt sein.</li></ul> <p><b>Auswirkung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Maximale Leistung wird reduziert.</li><li>• Abgasrückführventil wird abgeschaltet</li><li>• Ladedruckregelung ist nicht mehr möglich.</li></ul> <p><b>Betroffene Klemmen:</b> 47</p>	C-15

vectra16v.com