

B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
P1503	Wegfahrsperrre falsches Signal	C-5
	<ul style="list-style-type: none">• Funktion Wegfahrsperrre ist im Motor-Steuergerät aktiviert• Motor-Steuergerät initialisiert (Betriebszustand)• Motor-Steuergerät erkennt nach Anforderung falsches "Imo-Signal" vom Wegfahrsperrren-Steuergerät <p>Auswirkung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Motor-Kontrolleuchte wird getaktet (blinkt).• Ca. 0,5 s nach Zündung EIN wird die Einspritzfunktion blockiert und die Kraftstoffpumpe abgeschaltet. <p>Betroffene Klemmen: 43</p>	