

**B-01, DIAGNOSE FEHLERCODE**

<b>FC</b>	<b>Fehlercode-Setzbedingung</b>	<b>Abhilfe</b>
P1651	<p data-bbox="295 331 1005 365">Einspritzpumpe: CAN Funktionsstörung</p> <ul data-bbox="295 405 1197 544" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 405 1053 439">• Steuergerät Einspritzpumpe erkennt CAN-Bus-Fehler</li><li data-bbox="295 472 1197 544">• Kurzschluß gegen Masse oder Unterbrechung im Stromkreis zur Steuergeräte-Klemme 8</li></ul> <p data-bbox="295 580 478 613"><b>Auswirkung:</b></p> <ul data-bbox="295 651 638 685" style="list-style-type: none"><li data-bbox="295 651 638 685">• Motor wird abgestellt.</li></ul> <p data-bbox="295 721 598 754"><b>Betroffene Klemmen:</b></p> <p data-bbox="295 757 454 790">7, 22, 51, 67</p>	C-14

vectra16v.com