


B-02, F2: FEHLERCODE-TABELLE

FC	Fehlercode-Setzbedingung	Abhilfe
55	<p data-bbox="296 331 512 394">STEUERGERÄT ERSETZEN</p> <ul data-bbox="296 439 1257 501" style="list-style-type: none"><li data-bbox="296 439 1257 501">• Hardwarefehler des Steuergerätes (EPROM, EEPROM, RAM, ROM defekt) <p data-bbox="296 546 600 577">Betroffene Klemmen:</p> <p data-bbox="296 589 304 607">-</p>	C-2 

Vectra16V.com